


## ***STUDIO AGRONOMICO***

*Agronomo Junior Dott. Giuseppe Vitale  
Via San Leo, 15 Campora (SA)  
Cell. 333 22 87 507  
Mail: agr.giuseppevitale@gmail.com*



## **COMUNE DI CAMPORA (SA)**

*Lavori di sistemazione della recinzione per la prevenzione dei danni da fauna  
in località "Sant'Antonio" nel comune di Campora (SA)*

## ***RELAZIONE TECNICA***

*Committente:*

***Sig. Casuccio Antonio***

Campora, Settembre 2024



## RELAZIONE TECNICA

---

### ***Premessa***

Il sottoscritto Agronomo Iunior Dott. Giuseppe Vitale, nato il 12/05/2000 a Vallo della Lucania (SA), iscritto all'ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno al n. 962, incaricato dal sig. Casuccio Antonio, nato a Vallo della Lucania (SA) il 13 maggio 1960 e residente a Campora (SA) in C.da San Antonio n. 4, ha redatto la presente relazione tecnica, la quale riferisce sui lavori di sistemazione della recinzione, già esistente, per la prevenzione dei danni da fauna in località “Sant’Antonio” nel comune di Campora (SA), individuate al N.C.T.:

- Foglio 9, particelle: 244,245,246.

Tutte le particelle sopra elencate rientrano nella zona di competenza del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, più nello specifico rientrano in zona **C2** e in zona **E – Agricola** del vigente PUC del comune di Campora (SA).

L'intervento sarà finanziato ed eseguito interamente dal committente.

### ***Obiettivi e finalità***

I cambiamenti intervenuti nell'ambiente negli ultimi decenni ed in modo particolare la rinaturalizzazione della collina e della montagna, gli interventi agro ambientali sono elementi chiave per spiegare la ricomparsa di alcune specie di fauna selvatica.

Questo fenomeno ha arricchito la biodiversità del territorio regionale con specie di mammiferi quali ungulati selvatici, lupi, cinghiali, istrici, mustelidi e/o di avifauna che tuttavia impattano sull'attività agricola dei singoli territori. È pertanto indispensabile agire sulla prevenzione dei danni che può provocare la fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati o pascolativi, ponendo in atto una tipologia di intervento specifica che permetta di fare coesistere armoniosamente gli ecosistemi naturali o rinaturalizzati con le attività produttive che si sviluppano in queste aree.

Gli interventi sovvenzionabili, indirizzati principalmente ai danni da lupo e da cinghiale, si identificano nella creazione di protezioni meccaniche con recinzioni perimetrali.

Il tipo di intervento svolge un'azione importante di tutela ambientale, in quanto funge da deterrente a comportamenti lesivi nei confronti della fauna selvatica e permette la coltivazione del fondo.

## RELAZIONE TECNICA

---

### **Progetto**

L'intervento prevede la sostituzione della vecchia recinzione, la quale ha perso la sua efficacia in quanto rovinata, infatti, risulta in alcuni punti la presenza di pali di castagno e con rete metallica con maglie in varie dimensioni in pessimo stato di conservazione e pertanto non risulta essere conveniente il ripristino. La nuova recinzione, verrà costruita al posto dell'attuale recinzione, ovvero lungo il perimetro di confine della proprietà del sig. Casuccio. La nuova recinzione sarà dello stesso tipo di quella esistente e cioè con pali di castagno con un diametro di circa 10 cm, posti ad una distanza di 2,50 metri l'uno dall'altro, la rete sarà di tipo metallica grigliata zincata di diametro adeguato interrata per 50cm, necessaria per la prevenzione dei danni che può provocare la fauna selvatica alla produzione agricola. Per rendere più difficili le operazioni di scavo da parte della fauna, oltre all'interramento della rete per 50 cm, si provvederà ad addossare sul lato esterno della stessa tutti i massi emersi durante lo scavo della trincea. La lunghezza della recinzione è pari a circa 200mt

I lavori di sostituzione della recinzione saranno eseguiti in proprio dal committente.

### **Vincolistica**

L'area oggetto d'intervento ricade nella zona di competenza del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, più nello specifico rientrano nella zona denominata C2 (Zona di protezione). Quindi l'intervento necessita del **nulla osta dell'Ente Parco**.

L'intervento così come proposto, ovvero in sostituzione di recinzione esistenti rientra tra quelli previsti al **punto A.13 dell'allegato B del D.P.R. 31/2017**. Regolamento recante l'individuazione degli interventi **esclusi dall'autorizzazione paesaggistica**.

L'area d'intervento ricade interamente nella ZSC IT8050024 "*Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino*", quindi l'intervento necessita della **Valutazione di Incidenza Ambientale- screening**.

L'intervento in esame è strettamente legato all'interramento della rete metallica per l'intervento di prevenzione per danni da fauna, per uno scavo di 50cm dal P.C. Tale intervento non comporta una variazione della rete di deflusso delle acque superficiali. Pertanto, l'intervento rientra nei casi eseguibili senza vincolo idrogeologico di cui al comma 5 dell'art.61 del dlgs 152/2006 e al R.G.L. n°3267/1923.



## RELAZIONE TECNICA

### PLANIMETRIA CATASTALE

Lavori di sistemazione delle recinzioni per la prevenzione dei danni da fauna in località “Isca” e in località “Sant’Antonio” nel comune di Campora (SA)

Licenza CC-BY 4.0.

Scala 1:2.000



#### LEGENDA

— Area oggetto d'intervento




## RELAZIONE TECNICA

### ORTOFOTO CON LOCALIZZAZIONE AREE NATURA 2000

Scala 1:10.000



#### LEGENDA

 Area oggetto d'intervento

 ZSC

 ZPS



## RELAZIONE TECNICA


---

### ORTOFOTO AREE D'INTERVENTO

Scala 1:2.000



#### LEGENDA

 Area oggetto d'intervento



Lavori di sistemazione della recinzione per la prevenzione dei danni da fauna in località “Sant’Antonio” nel comune di Campora (SA)

Committente: Casuccio Antonio

## RELAZIONE TECNICA


---

### COROGRAFIA

Scala 1:25.000



#### LEGENDA

 Area oggetto d'intervento





CA73526EC

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY  
CAMPORA



COGNOME / SURNAME

VITALE

NOME / NAME

GIUSEPPE

LUOGO E DATA DI NASCITA  
PLACE AND DATE OF BIRTH

VALLO DELLA LUCANIA (SA) 12.05.2000

SESSO

SEX

M

STATURA

HEIGHT

178

EMISSIONE / ISSUING

20.05.2019

FIRMA DEL TITOLARE  
HOLDERS SIGNATURE

CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

12.05.2030

092968

K67G



COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI  
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

FISCAL CODE

VTLGPP00E12L628Q

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE  
VIA SAN LEO, 15 CAMPORA (SA)

ESTREMI ATTO DI NASCITA  
n. 9-2-B-2000



C<ITACA73526EC5<<<<<<<<<<<<<<  
0005120M3005121ITA<<<<<<<<<<<<2  
VITALE<<GIUSEPPE<<<<<<<<<<<<<